



Návod k používání zdroje B-UW-LiON 5,2 II

Zdrojem energie je akumulátor LiON 11,1V 5,2 Ah. Nabíjí se přes konektor, kde středový kontakt je připojen na + pól.

Pro nabíjení použijte nabíječku dodávanou se zdrojem.

Akumulátor je chráněn proti zkratu vratnou pojistkou.

Před spojením svítilny s akuboxem potřete konektor kabelu lehce silikonovou vazelínou (obrázek).

Po připojení světla nezapomeňte dotáhnout matici vodotěsného konektoru.

Při rozpojování konektorů hned po potápění dbejte, aby zdroj byly ve vodorovné poloze, aby případná voda nescapala do konektoru. Při přepravě a pokud svítilnu nepoužíváte, odpojte konektor hlavy.

Akumulátor skladujte v nabitém stavu v pokojové teplotě. Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte, tak jej nabijte cca jednou za dva měsíce.

Zdroj není vodotěsný pokud není zasunutý konektor na kabelu svítilny do konektoru zdroje!

Akumulátor nesmí být vybit na nulovou hodnotu.

K upevnění zdroje na bederní pás slouží držák DZ-2, nebo na zádový nosič DZ-3(nejsou součástí zdroje).

Pouzdro akumulátorů je vyrobeno z nerezové trubky.

Data:

max. hloubka.....90 m

rozměrypr.45/170mm

hmotnost na suchu /pod vodou.....0,13 /0,32 kg

doba svícení: H-PL3.....300 min

